

Gepland onderhoud 2018



Een overzicht van de
onderhoudswerkzaamheden in 2018



Zeeuwlant

Kerkhof 1,
4301 BZ Zierikzee
Telefoon 0111 418080
info@zeeuwlant.nl
www.zeeuwlant.nl

Onderhoudswerkzaamheden 2018

Jaarlijks laat Zeeuwendland werkzaamheden uitvoeren om haar woningen in een goede staat van onderhoud te houden. Welke werkzaamheden er worden verricht, is per straat en soms per woning verschillend.

In onderstaand overzicht vindt u alle geplande werkzaamheden voor komend jaar. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode april t/m oktober. Wijzigingen in de planning zijn mogelijk, bijvoorbeeld door weersomstandigheden.

Voor aanvang van de werkzaamheden ontvangt u van Zeeuwendland een brief waarin staat wat er concreet gaat gebeuren, wanneer dit gebeurt en welk bedrijf de werkzaamheden uitvoert. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw medewerker klant & omgeving.



Biggekerke

Schuitvlotstraat 14 t/m 16

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Dakbedekking nazien en herstellen
- Buitenschilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Dorpsstraat 7 t/m 9 en

Valkenisseweg 1 t/m 3, 16 t/m 24

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Dakbedekking nazien en herstellen
- Dakramen vervangen
- Buitenschilderwerkzaamheden
- Vervangen zinken gootbekleding (*Dorpsstraat 7 en 9, Valkenisseweg 1 en 3*)
- Energiebesparende maatregelen

Brouwershaven

J. Verhoeffstraat 1 en 3

- Onderhoud Velux dakvensters
- Inspectie plat dak
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Brouwershaven

M.P.M. van der Kloosterstraat 12 en 14

- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Weth. Dekkerstraat 5 t/m 13, 14 t/m 44

- Onderhoud Velux dakvensters
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Weth. den Boerstraat 13 t/m 37

- Onderhoud Velux dakvensters
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Bruinisse

Prinses Margrietstraat 3, 4 t/m 12, 18, 22, 24

- Bij huisnummer 3: vervangen ramen
- Inspectie plat dak
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Dr. de Kockstraat 4 t/m 14, 18 t/m 24

- Bij aantal woningen vervangen ramen
- Onderhoud Velux dakvensters (bij meeste woningen)
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen



O.F. Weissestraat 8 t/m 20

- Voegwerk herstellen bij nummer 12
- Inspectie plat dak nummer 18
- Reinigen kunststof kozijnen
- Energiebesparende maatregelen

Prins Bernhardstraat 2 t/m 6

- Reinigen kunststof kozijnen
- Energiebesparende maatregelen

Casembrootstraat 1 t/m 5, 2 en 4, 21 t/m 23

- Reinigen kunststof kozijnen
- Energiebesparende maatregelen

Molenweg 4 en 6

- Reinigen kunststof kozijnen
- Energiebesparende maatregelen



Burgh-Haamstede

Kerkstraat 9

- Onderhoud Velux dakvensters
- Inspectie plat dak
- Vervangen poortdeur
- Vervangen goot

Boomwei 1 t/m 11 en 2 t/m 12

- Inspectie plat dak
- Schilderwerk
- Energiebesparende maatregelen

Domburg

JW Schuurmanstraat 98 t/m 102 en Spreeuwenhof 3 t/m 7

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Velux dakramen vervangen
- Buitenschilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

JW Schuurmanstraat 96A t/m 96E

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Dakramen op zolders vervangen
- Dakbedekking nazien en herstellen
- Buitenschilderwerkzaamheden

Doctor B Vaandragerstraat

2,4,12,14,18

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Buitenschilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Dreischor

Heshuijzenstraat 2 t/m 20 en 13 t/m 19

- Onderhoud Velux dakvensters
- Inspectie plat dak
- Schilderwerkzaamheden
- Energetische maatregelen

Mr. Pieter Moggestraat 18, 20, 32 t/m 50, 57 t/m 63

- Onderhoud schoorstenen (bij huisnummers 18 en 20)
- Vervangen asbest golfplaten
- Vervangen kunststof goot
- Schilderwerkzaamheden

Ellemeet

Burg. de Bruijnstraat 15 t/m 21

- Onderhoud Velux dakvensters
- Inspectie plat dak
- Schilderwerkzaamheden

Kuijerdamseweg 42 t/m 48

- Schilderwerkzaamheden

Grijpskerke

Bergwei 41 t/m 51

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Dakramen op zolders vervangen
- Buitenschilderwerkzaamheden

Kerkwerve

Schoolstraat 4 en 6

- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Vroonstraat 2 t/m 32

- Schilderwerkzaamheden bij aantal woningen
- Reinigen kunststof kozijnen
- Onderhoud Velux dakvensters bij aantal woningen
- Voegwerk bij aantal woningen
- Energiebesparende maatregelen

Vloedstraat 34 t/m 44

- Schilderwerkzaamheden
- Onderhoud schoorsteen

Koudekerke

Weststraat 18, 20, 24 Koudekerke

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Dakbedekking nazien en herstellen
- Buitenschilderwerkzaamheden
- Aanbrengen energiebesparende



Bergstraat 5 t/m 23 Koudekerke Cittershillsingel 10, 14 t/m 18, 32 t/m 40

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Dakbedekking nazien en herstellen
- Buitenschilderwerkzaamheden
- Aanbrengen energiebesparende

Meliskerke

De Brouwpit 13 t/m 23

- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Buitenschilderwerkzaamheden

Nieuwerkerk

Esdoornstraat 30 t/m 40, 35 t/m 43

- Vervangen ramen bij aantal woningen
- Inspectie plat dak bij aantal woningen
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Plataanstraat 8 en 14

- Vervangen ramen
- Inspectie plat dak
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Elzenstraat 1 t/m 17

- Aantal woningen ramen vervangen
- Inspectie plat dak
- Onderhoud Velux dakvensters
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Nieuwerkerk

Plataanstraat 16 t/m 22

- Onderhoud Velux dakvensters
- Inspectie en reinigen plat dak berging
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Brouwerstraat 2 t/m 8, 9 en 11

- Onderhoud Velux dakvensters
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Burg. Boumanstraat 13 t/m 39

- Reinigen kunststof kozijnen
- Inspectie plat dak bij aantal woningen
- Onderhoud Velux dakvensters
- Schilderwerkzaamheden bij aantal woningen
- Energiebesparende maatregelen

Noordgouwe

Vijverbergstraat 2

- Vervangen ramen
- Inspectie plat dak
- Onderhoud Velux dakvensters
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Pauwstraat 2 t/m 18

- Onderhoud Velux dakvensters
- Inspectie plat dak bij aantal woningen
- Schilderwerkzaamheden bij aantal woningen
- Reinigen kunststof kozijnen
- Energiebesparende maatregelen

Noordwelle

Hoefijzer 4 t/m 8

- Inspectie plat dak
- Onderhoud Velux dakvensters bij aantal woningen
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Oosterland

S.M. Loncquestraat 5, 11, 15 en 19 t/m 27

- Inspectie plat dak
- Onderhoud Velux dakvensters
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Van de Abeelestraat 16 t/m 26

- Inspectie plat dak
- Onderhoud Velux dakvensters
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen



Oostkapelle

Torenstraat 9 Oostkapelle

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Buitenschilderwerkzaamheden
- Aanbrengen energiebesparende maatregelen*

Domburgseweg 70, 70A t/m 70G

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Dakramen op zolders vervangen
- Dakbedekking nazien en herstellen
- Buitenschilderwerkzaamheden

Brouwerijstraat 36B t/m 36i

- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Buitenschilderwerkzaamheden

Oost-Souburg

Everastraat 2 t/m 22

Hudsondwardsstraat 1 t/m 29

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Kitvoegen buitengalerijen vervangen
- Buitenverlichting galerijen/voordeuren vervangen
- Buitenschilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Ouwerkerk

Phoenixstraat 1 t/m 7

- Inspectie plat dak
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Burg. Romeijnstraat 1 t/m 5, 9 en 11

- Onderhoud Velux dakvensters
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Renesse

Emmaweg 13 t/m 17

- Inspectie plat dak (behalve bij 13)
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Mauritsweg 20 t/m 34

- Inspectie plat dak
- Onderhoud Velux dakvensters bij aantal woningen
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Oranjarahof 1 t/m10 (even en oneven)

- Inspectie plat dak
- Onderhoud Velux dakvensters
- Schilderwerkwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Ritthem

Lambrechtsenstraat 13 t/m 39, 34 t/m 40 Ritthem

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Dakramen op zolders vervangen
- Buitenschilderwerkzaamheden
- energiebesparende maatregelen

Dorpsstraat 5 t/m 9 en

Weverstraat 4 t/m 8

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Velux dakramen op zolders vervangen
- Buitenschilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen*

Scharendijke

Kloosternolstraat 1x, 3x en 4x (garages)

- Vervangen garagedeur
- Vervangen aftimmeringen
- Inspectie plat dak
- Schilderwerkzaamheden

Kapelleweg 22 en 24

- Vervangen ramen
- Onderhoud Velux dakvensters
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen



Korenbloemstraat 1 t/m 21

- Vervangen ramen bij aantal woningen
- Voegwerk herstellen
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Ingridstraat 2 t/m 18

- Onderhoud Velux dakvensters
- Inspectie plat dak bij nummer 10
- Reinigen kunststof kozijnen
- Schilderwerkzaamheden bij nummer 10
- Energiebesparende maatregelen

Kloosternolstraat 4 en 6

- Onderhoud Velux dakvensters
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Middelplaatstraat 7 t/m 11

- Onderhoud Velux dakvensters
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Serooskerke (W)

Bogerdweie 2 t/m 16

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren



Veere

Van Bourgondielaan 18

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren en boeiboorden
- Dakbedekking nazien en herstellen
- Mechanische ventilatieunit vervangen
- Buitenschilderwerkzaamheden
- Aanbrengen energiebesparende maatregelen*

Van Bourgondielaan 4 en 28

- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Buitenschilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen*

Vlissingen

van Dycklaan 4, 8, 10, 20, 26, 32

- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Buitenschilderwerkzaamheden

Zierikzee Malta

Bogaardstraat 1 en 3 (garages)

- Vervangen garagedeur
- Vervangen aftimmeringen garagedeuren
- Schilderwerkzaamheden

Bogaardstraat 6 en 10

- Inspectie plat dak
- Reinigen kunststof kozijnen
- Energiebesparende maatregelen

De Huijbertstraat 37 t/m 41 (garages)

- Inspectie plat dak
- Reinigen Trespaboeiboorden
- Schilderwerkzaamheden

Evertsenstraat 16 en 18 (garages)

- Dakbedekking vernieuwen
- Vervangen garagedeur
- Vervangen aftimmeringen garagedeuren
- Schilderwerkzaamheden

Evertsenstraat 2 t/m 14 en 20 t/m 26

- Reinigen kunststof kozijnen
- Inspectie plat dak
- Energiebesparende maatregelen

Zierikzee, Malta

Teelinckstraat 1, 3, 14 en 16 (garages)

- Vernieuwen dakbedekking
- Vervangen garagedeur
- Aftimmeringen garagedeur
- Schilderwerk

Teelinckstraat 2 t/m 12 en 18 t/m 30

- Reinigen kunststof kozijnen
- Inspectie plat dak
- Energiebesparende maatregelen

De Brauwstraat 2 t/m 32, 36, 39, 40, 41, 42 t/m 46, 47, 50, 51 en 53

- Reinigen kunststof kozijnen
- Inspectie plat dak
- Schilderwerkzaamheden
- Onderhoud Velux dakvensters
- Energiebesparende maatregelen

Caustraat 20

- Schilderwerkzaamheden
- Inspectie plat dak
- Onderhoud Velux dakvensters
- Energiebesparende maatregelen

De Cranestraat 6 t/m 40

- Schilderwerkzaamheden
- Inspectie plat dak
- Voegwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Zierikzee, Centrum

Karnemelksvaart 9 t/m 27

- Onderhoud Velux dakvensters
- Inspectie plat dak
- Schilderwerkzaamheden

Molenstraat 32 t/m 40

- Onderhoud Velux dakvensters
- Inspectie plat dak
- Schilderwerkzaamheden

Regenboogstraat 38 t/m 72

- Onderhoud Velux dakvensters (bij nummer 38)
- Inspectie plat dak
- Schilderwerkzaamheden

Touwbaan 14

- Inspectie plat dak
- Schilderwerkzaamheden

Ravestraat 25

- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Rodedorp 4 t/m 20

- Schilderwerkzaamheden
- Vervangen voegwerk bij aantal woningen
- Inspectie plat dak bij aantal woningen
- Onderhoud Velux dakvensters bij aantal woningen
- Energiebesparende maatregelen

Zierikzee, Centrum

Wevershoek 45 en 47

- Vervangen voegwerk
- Onderhoud Velux dakvensters
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Appartementengebouw De Veste

- Schilderwerkzaamheden
- Vervangen voegwerk
- Inspectie plat dak

Gravenstraat 5 t/m 27

- Schilderwerkzaamheden
- Vervangen nokvorsten
- Onderhoud Velux dakvensters (bij nummer 17)
- Energiebesparende maatregelen

Paternosterstraat 1

- Schilderwerkzaamheden
- Inspectie plat dak

Zierikzee, Poortambacht

Vlakestraat 56 t/m 66 (garages)

- Schilderwerkzaamheden

Wielingestraat 73 t/m 95 (garages)

- Schilderwerkzaamheden

Zijpestraat 1x t/m 20x (garages)

- Schilderwerkzaamheden
- Vernieuwen dakbedekking
- Vervangen garagedeur
- Vervangen aftimmering garagedeur
- Betonreparatie
- Vervangen kitvoegen

Eendrachtstraat 1x t/m 20x (even en oneven, garages)

- Dakbedekking vernieuwen
- Vervangen garagedeur
- Vervangen aftimmeringen garagedeuren
- Betonreparatie
- Vervangen kitvoegen
- Schilderwerkzaamheden

Krammerstraat 1 t/m 27

- Schilderwerkzaamheden
- Reinigen kunststof kozijnen
- Inspectie plat dak
- Onderhoud Velux dakvensters
- Energiebesparende maatregelen



Zierikzee, Poortambacht

Zijpestraat 2 t/m 28

- Schilderwerkzaamheden
- Reinigen kunststof kozijnen
- Inspectie plat dak
- Onderhoud Velux dakvensters
- Vervangen voegwerk (bij nummer 28)
- Energiebesparende maatregelen

Eendrachtstraat 1 t/m 11, 2 t/m 20

- Schilderwerkzaamheden
- Inspectie plat dak
- Onderhoud Velux dakvensters
- Energiebesparende maatregelen

Zijpestraat 1 t/m 9

- Schilderwerkzaamheden
- Inspectie plat dak
- Onderhoud Velux dakvensters
- Energiebesparende maatregelen

Middenbank 2 t/m 14

- Schilderwerkzaamheden
- Onderhoud Velux dakvensters
- Energiebesparende maatregelen



Schouwenbank 24 t/m 46, 52 t/m 60, 64, 70, 72, 79 t/m 83, 87 en 89

- Schilderwerkzaamheden
- Onderhoud Velux dakvensters bij aantal woningen
- Reinigen kunststof kozijnen bij aantal woningen
- Vervangen ramen bij aantal woningen
- Inspectie plat dak bij aantal woningen
- Energiebesparende maatregelen

Middenbank 9 t/m 13, 19 t/m 23 (even en oneven)

- Schilderwerkzaamheden
- Reinigen kunststof kozijnen bij aantal woningen
- Vervangen ramen bij aantal woningen
- Inspectie plat dak
- Onderhoud Velux dakvensters bij nummer 11
- Energiebesparende maatregelen

Zierikzee, Poortambacht

Steenbank 1, 3, 9, 13 t/m 17, 21, 31, 33, 37, 41 t/m 47

- Schilderwerkzaamheden
- Reinigen kunststof kozijnen bij aantal woningen
- Vervangen ramen bij aantal woningen
- Inspectie plat dak
- Onderhoud Velux dakvenster bij nummer 1
- Energiebesparende maatregelen



Reigerstraat 2 t/m 8C, 27 t/m 41

- Schilderwerkzaamheden
- Inspectie plat dak
- Onderhoud Velux dakvensters

Zonnemaire

Graspieperstraat 2 t/m 16 en 11 t/m 25

- Schildwerkzaamheden
- Inspectie plat dak
- Onderhoud Velux dakvensters

Appartementengebouwen Branding en Getij

- Schildwerkzaamheden
- Inspectie plat dak



Julianastraat 2 t/m 20

- Onderhoud Velux dakvenster bij een aantal woningen
- Vervangen nokvorsten bij een aantal woningen
- Schilderwerkzaamheden bij een aantal woningen
- Reinigen kunststof kozijnen
- Energiebesparende maatregelen

Margrietstraat 2 t/m 14

- Reinigen kunststof kozijnen
- Onderhoud Velux dakvensters
- Energiebesparende maatregelen

I.M. van der Bijlstraat 4 t/m 8

- Onderhoud Velux dakvenster
- Vervangen nokvorsten
- Schilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Zonnemaire

Beatrixstraat 2 t/m 16

- Schilderwerkzaamheden

I.M. van der Bijlstraat 18

- Inspectie plat dak
- Trespaboeidelen
- Schilderwerkzaamheden

Zoutelande

Oranjeplein 16

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Dakbedekking nazien en herstellen
- Buitenschilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen

Majoorwerf 2 t/m 20 Zoutelande

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen
- Velux dakramen vervangen
- Buitenschilderwerkzaamheden
- Energiebesparende maatregelen



Borné 2 t/m 56, 12B

- Incidenteel voeg- en metselwerk herstellen
- Controle en incidenteel herstellen kozijnen, ramen en deuren
- Dakranden vervangen
- Buitenschilderwerkzaamheden



Vervangen cv-ketels

Aagtekerke

Burgemeester Geuzestraat 13

Domburg

Spreeuwenhof 2,4,6,8,10,12

Dr B Vaandragerstraat 2

J W Schuurmanstraat 96

Gapinge

Dorpsstraat 47

Grijpskerke

Nieuwstraat 10

Koudekerke

Bergstraat 9,11,13,23

Cithershillsingel 18

Schuitvlotstraat 14, 16

Meliskerke

Adriaan Davidsestraat 6

Oostkapelle

Pomonastraat 3,5,7,9,11,13,15,17,19

Torenstraat 9

Domburgseweg 70

Oost-Souburg

Portugaalstraat 24

Willem-Alexanderstraat 32, 33, 51

Regentessestraat 6, 7, 9, 12, 15

M A van de Puttestraat 31, 4, 22, 28, 60, 68, 70, 74, 90, 96

Ahornstraat 2

Beukenstraat 2, 5

Eikenstraat 4

Platanenstraat 12, 19, 24, 36

Serooskerke Walcheren

Bogerdweide 2, 10,12,16

Ritthem

Dorpsstraat 5, 7,9

Weverstraat 2, 4, 6, 8

Vrouwenpolder

Nieuwstraat 29



Planmatig onderhoud

Energiezuinige maatregelen

Diverse woningen komen in aanmerking voor zogenoemde 'energiebesparende maatregelen'. Deze woningen wil Zeeuwlant energiezuiniger maken door bijvoorbeeld vloer-, gevel- en/of dakisolatie aan te brengen. Dit is per woning verschillend, maar alle maatregelen zorgen ervoor dat de woning energiezuiniger wordt. Hiermee biedt uw woning u meer comfort. Ook kunt u besparen op de woonlasten.

Bewoners van deze woningen krijgen een uitnodiging van de aannemer om tijdens inloopbijeenkomsten meer informatie te krijgen. Daarnaast vinden er ook persoonlijke gesprekken plaats. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. Vragen? De medewerker klant & omgeving helpt u graag verder.



Zeeuwlant

Kerkhof 1,
4301 BZ Zierikzee
Telefoon 0111 418080
info@zeeuwlant.nl
www.zeeuwlant.nl